

SAPOS® HEPS - Unterstützung der RTCM 3.1 Messages: Antennen- und Empfängertyp, Netzwerk Residuen

Hersteller Gerätetyp	Aktuelle Firmwareversion	Verarbeitung von	
		Message 1033 Antennen - und Empfängertyp	Message 1030 GPS- und Message 1031 GLONASS- Netzwerk Residuen
Leica			
Viva	4	immer	ab 4
GX1200	8.50	ab 6 Empfängertyp auswählbar	ab 8.50
Trimble			
R8	4.43		ab V 3.00
R6			ab V 3.24
R7			ab V 3.50
5700, 5800			ab V 3.82
R5			ab V 4.11
R4			ab V 4.11
Topcon			
Hiper	3.5	ab 3.4 P2	Notwendigkeit wird z. Zt. Von Topcon getestet
HiperII	3.6		
GR-3	3.5		
GR-5	3.6		
GRS-1	3.6		
GB500	3.5		
GB1000	3.5		
SOKKIA s. Topcon			
STONEX			
Penmap S9 GNSS	7.5	nein	nein